



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Universalización de la Salud"

## **RESOLUCIÓN DIRECTORAL**

### **Nro. 1403 -2020-ANA-AAA.CO**

Arequipa, **11 DIC. 2020**

**VISTO:**

El expediente administrativo con **CUT N° 112310-2020**, presentado por el Jefe de la Oficina Zonal Arequipa COFOPRI, quien solicita corrección por error material de la Resolución Directoral N° 195-2020-ANA-AAA.CO; y,

**CONSIDERANDO:**

**Que**, el artículo 14° la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos prescribe que La Autoridad Nacional del Agua, es el ente rector y la máxima autoridad técnico – normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos; ejerce sus funciones a nivel nacional a través de órganos desconcentrados denominados Autoridades Administrativas del Agua, las que dirigen en sus ámbitos territoriales la gestión de los recursos hídricos en el marco de las políticas y normas dictadas por el Consejo Directivo y Jefatura de la Autoridad Nacional del Agua, tal como lo señala el artículo 22° del Reglamento de la mencionada Ley, aprobado por Decreto Supremo N°001-2010-AG.

**Que**, de acuerdo a lo establecido por en el artículo 212 del **Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444**, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019JUS, "Los errores materiales en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión."

**Que**, en cuanto a los errores materiales conforme lo dice el tratadista Juan Carlos Morón Urbina "... si bien en la base del error material se encuentran equivocaciones evidentes y ostensibles, para su detección o descubrimiento debe ser suficiente una mera labor de constatación documental sin salir del expediente tramitado, ni labor de interpretación de normas o calificación de los hechos."<sup>1</sup> (El resaltado es nuestro).

**Que**, con Oficio N° 453-2020-COFOPRI/OZARE el Jefe de la Oficina Zonal Arequipa COFOPRI, solicita la esclarecer la correspondencia con la ubicación de la faja marginal de la quebrada objeto de delimitación con el Hito R-SN-020, y una coordenada señalada en la Tabla 02 del artículo 3 de la Resolución Directoral N° 195-2020-ANA-AAA.CO emitida el 28 de febrero del 2020, en la que se modifica la delimitación de la faja marginal realizada mediante Resolución Directoral N° 503-2019-ANA/AAA I C-O; tras la evaluación técnica, se emitió el Informe Técnico N° 109-2020-

<sup>1</sup> Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Autor: Juan Carlos Morón Urbina, Página 614, Editorial Gaceta Jurídica, 8va Edición, año 2015.

ANA-AAA.CO-AT/MATL en el que se concluye, que en efecto se ha producido un error material en la Resolución Directoral 195-2020-ANA/AAA CO, para lo cual se requiere rectificar de acuerdo a lo indicado en el ítem 3.1 y 3.2 del citado informe; por tanto, se considera que existen los elementos técnicos necesarios para proceder con la rectificación del error material advertido.

**Que**, el Área Legal tras la revisión del expediente se tiene que si bien el Jefe de la Oficina Zonal Arequipa COFOPRI, solicita esclarecer algunos puntos de ubicación consignados en la Tabla N° 02 del artículo 3 de la Resolución Directoral N° 195-2020-ANA-AAA.CO; el Área Técnica ha corroborado que se ha producido un error material conforme lo señala el Informe Técnico N° 109-2020-ANA-AAA.CO-AT/MATL; en consecuencia, al ser una equivocación evidente y ostensible, con la mera labor de constatación documental sin salir del expediente tramitado; se tiene que debe corregirse de oficio el error advertido.

**Que**, estando a lo opinado por el Área Legal, estando a lo establecido en el Art. 46, literal b) del Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI, Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua y de conformidad con la Resolución Jefatural N° 050-2010-ANA y Resolución Jefatural N° 027-2020-ANA.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°.- Corregir el error material** contenido en la Tabla 02 del Artículo 3° de la Resolución Directoral N° 195-2020-ANA-AAA.CO, específicamente a la ubicación de la Coordenada Este del Vértice R-SN-020 correspondiente a la Margen Derecha, conforme lo señala el Informe Técnico N° 109-2020-ANA-AAA.CO-AT/MATL y el siguiente detalle:

**Donde dice:**

**Tabla 02:** Vértices de delimitación de faja marginal del cauce de la quebrada Sin Nombre de la Unidad Hidrográfica 13257- nivel 5, en los distritos de Cerro Colorado y Cayma. DATUM WGS 84, zona19

| Margen derecha |             |              | Margen Izquierda |             |              |
|----------------|-------------|--------------|------------------|-------------|--------------|
| Hito           | Este (x)    | Norte (y)    | Hito             | Este (x)    | Norte (y)    |
| R-SN-001       | 227868.6504 | 8193932.4396 | L-SN-001         | 227981.6494 | 8193882.1319 |
| R-SN-002       | 227876.2646 | 8193955.5292 | L-SN-002         | 227993.5547 | 8193940.6424 |
| R-SN-003       | 227921.3121 | 8194034.9735 | L-SN-003         | 227993.6704 | 8193971.4628 |
| R-SN-004       | 227916.6031 | 8194135.7938 | L-SN-004         | 228015.9283 | 8193982.6414 |
| R-SN-005       | 227916.4160 | 8194250.4671 | L-SN-005         | 228029.0263 | 8194006.1131 |
| R-SN-006       | 227909.5037 | 8194345.1679 | L-SN-006         | 228031.5547 | 8194024.9416 |
| R-SN-007       | 227905.8866 | 8194371.6206 | L-SN-007         | 228020.8893 | 8194067.9697 |
| R-SN-008       | 227900.1679 | 8194453.5255 | L-SN-008         | 228025.5255 | 8194124.1095 |
| R-SN-009       | 227901.2877 | 8194472.1070 | L-SN-009         | 228076.7826 | 8194160.2433 |
| R-SN-010       | 227872.1834 | 8194509.4138 | L-SN-010         | 228121.0021 | 8194211.6026 |



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Universalización de la Salud"

| Margen derecha |              |              | Margen Izquierda |             |              |
|----------------|--------------|--------------|------------------|-------------|--------------|
| Hito           | Este (x)     | Norte (y)    | Hito             | Este (x)    | Norte (y)    |
| R-SN-011       | 227886.5037  | 8194545.7226 | L-SN-011         | 228127.7150 | 8194287.2436 |
| R-SN-012       | 227924.2556  | 8194633.1387 | L-SN-012         | 228052.7000 | 8194312.5000 |
| R-SN-013       | 227922.9835  | 8194687.2141 | L-SN-013         | 227997.1679 | 8194344.6642 |
| R-SN-014       | 227939.8613  | 8194741.0802 | L-SN-014         | 228022.4894 | 8194373.4921 |
| R-SN-015       | 227949.1773  | 8194779.0247 | L-SN-015         | 228039.7409 | 8194400.6839 |
| R-SN-016       | 227928.0584  | 8194837.1387 | L-SN-016         | 228027.5840 | 8194429.5255 |
| R-SN-017       | 227931.4502  | 8194888.0333 | L-SN-017         | 227997.4075 | 8194479.0669 |
| R-SN-018       | 227977.6716  | 8194918.4161 | L-SN-018         | 228007.1095 | 8194539.0510 |
| R-SN-019       | 227963.2003  | 8194970.3188 | L-SN-019         | 228013.2825 | 8194589.1999 |
| R-SN-020       | 8195007.8613 | 8195007.8613 | L-SN-020         | 228002.2481 | 8194639.4671 |
| R-SN-021       | 227969.5503  | 8195057.6315 | L-SN-021         | 228007.6601 | 8194692.3876 |
| R-SN-022       | 228015.3358  | 8195076.7226 | L-SN-022         | 228028.1095 | 8194737.1095 |
| R-SN-023       | 228075.8250  | 8195118.5875 | L-SN-023         | 228014.9361 | 8194780.3617 |
| R-SN-024       | 228101.8822  | 8195165.7386 | L-SN-024         | 228019.5255 | 8194839.9708 |
| R-SN-025       | 228109.3428  | 8195243.9595 | L-SN-025         | 228019.2356 | 8194861.7213 |
| R-SN-026       | 228128.5837  | 8195347.3107 | L-SN-026         | 228061.2383 | 8194898.7630 |
| R-SN-027       | 228149.4738  | 8195441.8660 | L-SN-027         | 228055.1679 | 8194930.8029 |
| R-SN-028       | 228195.6520  | 8195446.8137 | L-SN-028         | 228036.4336 | 8194951.3491 |
| R-SN-029       | 228220.3903  | 8195524.8768 | L-SN-029         | 228052.3086 | 8194985.0835 |
| R-SN-030       | 228234.6836  | 8195604.0395 | L-SN-030         | 228113.9123 | 8194997.1387 |
| R-SN-031       | 228209.8324  | 8195697.0230 | L-SN-031         | 228147.2281 | 8195060.1592 |
| R-SN-032       | 228277.5633  | 8195756.8673 | L-SN-032         | 228135.5255 | 8195090.8613 |
| R-SN-033       | 228350.6788  | 8195833.2812 | L-SN-033         | 228184.6572 | 8195131.8124 |
| R-SN-034       | 228406.7193  | 8195863.5500 | L-SN-034         | 228188.8029 | 8195164.4453 |
| R-SN-035       | 228401.2549  | 8195906.9465 | L-SN-035         | 228192.9033 | 8195237.9123 |
| R-SN-036       | 228423.1228  | 8195996.8307 | L-SN-036         | 228206.6468 | 8195323.1221 |
| R-SN-037       | 228462.8259  | 8196085.6121 | L-SN-037         | 228230.5173 | 8195360.7400 |
| R-SN-038       | 228472.3216  | 8196254.0382 | L-SN-038         | 228306.6996 | 8195438.0178 |
| R-SN-039       | 228543.5001  | 8196318.6039 | L-SN-039         | 228311.0975 | 8195492.4422 |
| R-SN-040       | 228552.9380  | 8196369.0442 | L-SN-040         | 228336.9353 | 8195574.3535 |
| R-SN-041       | 228515.4377  | 8196460.9130 | L-SN-041         | 228331.9876 | 8195667.8094 |
| R-SN-042       | 228588.3780  | 8196547.6416 | L-SN-042         | 228350.1291 | 8195723.8829 |
| R-SN-043       | 228675.8312  | 8196636.3709 | L-SN-043         | 228388.6109 | 8195778.8569 |
|                |              |              | L-SN-044         | 228489.7632 | 8195803.0455 |



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Universalización de la Salud"

| Margen derecha |          |           | Margen Izquierda |             |              |
|----------------|----------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| Hito           | Este (x) | Norte (y) | Hito             | Este (x)    | Norte (y)    |
|                |          |           | L-SN-045         | 228500.2082 | 8195907.4962 |
|                |          |           | L-SN-046         | 228484.8155 | 8195990.5070 |
|                |          |           | L-SN-047         | 228541.6752 | 8196052.1320 |
|                |          |           | L-SN-048         | 228589.8159 | 8196138.9369 |
|                |          |           | L-SN-049         | 228578.8211 | 8196230.1938 |
|                |          |           | L-SN-050         | 228648.0884 | 8196248.3353 |
|                |          |           | L-SN-051         | 228657.2283 | 8196367.7465 |
|                |          |           | L-SN-052         | 228634.3449 | 8196438.5455 |
|                |          |           | L-SN-053         | 228668.9785 | 8196506.7133 |
|                |          |           | L-SN-054         | 228770.7502 | 8193576.4997 |

**Debe decir:**

**Tabla 02:** Vértices de delimitación de faja marginal del cauce de la quebrada Sin Nombre de la Unidad Hidrográfica 13257- nivel 5, en los distritos de Cerro Colorado y Cayma. DATUM WGS 84, zona19

| Margen derecha |             |              | Margen Izquierda |             |              |
|----------------|-------------|--------------|------------------|-------------|--------------|
| Vértices       | Este (x)    | Norte (y)    | Vértices         | Este (x)    | Norte (y)    |
| R-SN-001       | 227868.6504 | 8193932.4396 | L-SN-001         | 227981.6494 | 8193882.1319 |
| R-SN-002       | 227876.2646 | 8193955.5292 | L-SN-002         | 227993.5547 | 8193940.6424 |
| R-SN-003       | 227921.3121 | 8194034.9735 | L-SN-003         | 227993.6704 | 8193971.4628 |
| R-SN-004       | 227916.6031 | 8194135.7938 | L-SN-004         | 228015.9283 | 8193982.6414 |
| R-SN-005       | 227916.4160 | 8194250.4671 | L-SN-005         | 228029.0263 | 8194006.1131 |
| R-SN-006       | 227909.5037 | 8194345.1679 | L-SN-006         | 228031.5547 | 8194024.9416 |
| R-SN-007       | 227905.8866 | 8194371.6206 | L-SN-007         | 228020.8893 | 8194067.9697 |
| R-SN-008       | 227900.1679 | 8194453.5255 | L-SN-008         | 228025.5255 | 8194124.1095 |
| R-SN-009       | 227901.2877 | 8194472.1070 | L-SN-009         | 228076.7826 | 8194160.2433 |
| R-SN-010       | 227872.1834 | 8194509.4138 | L-SN-010         | 228121.0021 | 8194211.6026 |
| R-SN-011       | 227886.5037 | 8194545.7226 | L-SN-011         | 228127.7150 | 8194287.2436 |
| R-SN-012       | 227924.2556 | 8194633.1387 | L-SN-012         | 228052.7000 | 8194312.5000 |
| R-SN-013       | 227922.9835 | 8194687.2141 | L-SN-013         | 227997.1679 | 8194344.6642 |
| R-SN-014       | 227939.8613 | 8194741.0802 | L-SN-014         | 228022.4894 | 8194373.4921 |
| R-SN-015       | 227949.1773 | 8194779.0247 | L-SN-015         | 228039.7409 | 8194400.6839 |
| R-SN-016       | 227928.0584 | 8194837.1387 | L-SN-016         | 228027.5840 | 8194429.5255 |
| R-SN-017       | 227931.4502 | 8194888.0333 | L-SN-017         | 227997.4075 | 8194479.0669 |
| R-SN-018       | 227977.6716 | 8194918.4161 | L-SN-018         | 228007.1095 | 8194539.0510 |
| R-SN-019       | 227963.2003 | 8194970.3188 | L-SN-019         | 228013.2825 | 8194589.1999 |



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Universalización de la Salud"

| Margen derecha |             |              | Margen Izquierda |             |              |
|----------------|-------------|--------------|------------------|-------------|--------------|
| Vértices       | Este (x)    | Norte (y)    | Vértices         | Este (x)    | Norte (y)    |
| R-SN-020       | 227960.3920 | 8195020.0770 | L-SN-020         | 228002.2481 | 8194639.4671 |
| R-SN-021       | 227969.5503 | 8195057.6315 | L-SN-021         | 228007.6601 | 8194692.3876 |
| R-SN-022       | 228015.3358 | 8195076.7226 | L-SN-022         | 228028.1095 | 8194737.1095 |
| R-SN-023       | 228075.8250 | 8195118.5875 | L-SN-023         | 228014.9361 | 8194780.3617 |
| R-SN-024       | 228101.8822 | 8195165.7386 | L-SN-024         | 228019.5255 | 8194839.9708 |
| R-SN-025       | 228109.3428 | 8195243.9595 | L-SN-025         | 228019.2356 | 8194861.7213 |
| R-SN-026       | 228128.5837 | 8195347.3107 | L-SN-026         | 228061.2383 | 8194898.7630 |
| R-SN-027       | 228149.4738 | 8195441.8660 | L-SN-027         | 228055.1679 | 8194930.8029 |
| R-SN-028       | 228195.6520 | 8195446.8137 | L-SN-028         | 228036.4336 | 8194951.3491 |
| R-SN-029       | 228220.3903 | 8195524.8768 | L-SN-029         | 228052.3086 | 8194985.0835 |
| R-SN-030       | 228234.6836 | 8195604.0395 | L-SN-030         | 228113.9123 | 8194997.1387 |
| R-SN-031       | 228209.8324 | 8195697.0230 | L-SN-031         | 228147.2281 | 8195060.1592 |
| R-SN-032       | 228277.5633 | 8195756.8673 | L-SN-032         | 228135.5255 | 8195090.8613 |
| R-SN-033       | 228350.6788 | 8195833.2812 | L-SN-033         | 228184.6572 | 8195131.8124 |
| R-SN-034       | 228406.7193 | 8195863.5500 | L-SN-034         | 228188.8029 | 8195164.4453 |
| R-SN-035       | 228401.2549 | 8195906.9465 | L-SN-035         | 228192.9033 | 8195237.9123 |
| R-SN-036       | 228423.1228 | 8195996.8307 | L-SN-036         | 228206.6468 | 8195323.1221 |
| R-SN-037       | 228462.8259 | 8196085.6121 | L-SN-037         | 228230.5173 | 8195360.7400 |
| R-SN-038       | 228472.3216 | 8196254.0382 | L-SN-038         | 228306.6996 | 8195438.0178 |
| R-SN-039       | 228543.5001 | 8196318.6039 | L-SN-039         | 228311.0975 | 8195492.4422 |
| R-SN-040       | 228552.9380 | 8196369.0442 | L-SN-040         | 228336.9353 | 8195574.3535 |
| R-SN-041       | 228515.4377 | 8196460.9130 | L-SN-041         | 228331.9876 | 8195667.8094 |
| R-SN-042       | 228588.3780 | 8196547.6416 | L-SN-042         | 228350.1291 | 8195723.8829 |
| R-SN-043       | 228675.8312 | 8196636.3709 | L-SN-043         | 228388.6109 | 8195778.8569 |
|                |             |              | L-SN-044         | 228489.7632 | 8195803.0455 |
|                |             |              | L-SN-045         | 228500.2082 | 8195907.4962 |
|                |             |              | L-SN-046         | 228484.8155 | 8195990.5070 |
|                |             |              | L-SN-047         | 228541.6752 | 8196052.1320 |
|                |             |              | L-SN-048         | 228589.8159 | 8196138.9369 |
|                |             |              | L-SN-049         | 228578.8211 | 8196230.1938 |
|                |             |              | L-SN-050         | 228648.0884 | 8196248.3353 |
|                |             |              | L-SN-051         | 228657.2283 | 8196367.7465 |
|                |             |              | L-SN-052         | 228634.3449 | 8196438.5455 |
|                |             |              | L-SN-053         | 228668.9785 | 8196506.7133 |



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Universalización de la Salud"

| Margen derecha |          |           | Margen Izquierda |             |              |
|----------------|----------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| Vértices       | Este (x) | Norte (y) | Vértices         | Este (x)    | Norte (y)    |
|                |          |           | L-SN-054         | 228770.7502 | 8193576.4997 |

**ARTÍCULO 2°.- Corregir el error material** contenido en la Tabla 03 del Artículo 5° de la Resolución Directoral N° 195-2020-ANA-AAA.CO, específicamente a la ubicación de la Coordenada Este y norte de los Hitos H-L-SN-003 y la correspondencia al vértice L-SN-015, el mismo que pertenece a la Margen Izquierda, conforme lo señala el Informe Técnico N° 109-2020-ANA-AAA.CO-AT/MATL y el siguiente detalle:

**Donde dice:**

**Tabla 03:** Propuesta de hitos físicos del cauce de la quebrada Sin Nombre de la Unidad Hidrográfica 13257- nivel 5, en los distritos de Cerro Colorado y Cayma, Provincia y Departamento de Arequipa. DATUM WGS 84, zona19

| PROPUESTA DE HITOS FISICOS |          |             |              |                  |          |             |              |
|----------------------------|----------|-------------|--------------|------------------|----------|-------------|--------------|
| Margen derecha             |          |             |              | Margen Izquierda |          |             |              |
| Código                     | Vértice  | Este (x)    | Norte (y)    | Código           | Vértice  | Este (x)    | Norte (y)    |
| H-R-SN-001                 | R-SN-001 | 227868.6504 | 8193932.4396 | H-L-SN-001       | L-SN-001 | 227981.6494 | 8193882.1319 |
| H-R-SN-002                 | R-SN-006 | 227909.5037 | 8194345.1679 | H-L-SN-002       | L-SN-011 | 228127.7150 | 8194287.2436 |
| H-R-SN-003                 | R-SN-010 | 227872.1834 | 8194509.4138 | H-L-SN-003       | L-SN-028 | 228036.4336 | 8194951.3491 |
| H-R-SN-004                 | R-SN-017 | 227931.4502 | 8194888.0333 | H-L-SN-004       | L-SN-028 | 228036.4336 | 8194951.3491 |
| H-R-SN-005                 | R-SN-021 | 227969.5503 | 8195057.6315 | H-L-SN-005       | L-SN-033 | 228184.6572 | 8195131.8124 |
| H-R-SN-006                 | R-SN-024 | 228101.8822 | 8195165.7386 | H-L-SN-006       | L-SN-036 | 228206.6468 | 8195323.1221 |
| H-R-SN-007                 | R-SN-026 | 228128.5837 | 8195347.3107 | H-L-SN-007       | L-SN-038 | 228306.6996 | 8195438.0178 |
| H-R-SN-008                 | R-SN-028 | 228195.6520 | 8195446.8137 | H-L-SN-008       | L-SN-040 | 228336.9353 | 8195574.3535 |
| H-R-SN-009                 | R-SN-030 | 228234.6836 | 8195604.0395 | H-L-SN-009       | L-SN-042 | 228350.1291 | 8195723.8829 |
| H-R-SN-010                 | R-SN-032 | 228277.5633 | 8195756.8673 | H-L-SN-010       | L-SN-044 | 228489.7632 | 8195803.0455 |
| H-R-SN-011                 | R-SN-034 | 228406.7193 | 8195863.5500 | H-L-SN-011       | L-SN-046 | 228484.8155 | 8195990.5070 |
| H-R-SN-012                 | R-SN-036 | 228423.1228 | 8195996.8307 | H-L-SN-012       | L-SN-048 | 228589.8159 | 8196138.9369 |
| H-R-SN-013                 | R-SN-039 | 228543.5001 | 8196318.6039 | H-L-SN-013       | L-SN-050 | 228648.0884 | 8196248.3353 |
| H-R-SN-014                 | R-SN-041 | 228515.4377 | 8196460.9130 | H-L-SN-014       | L-SN-052 | 228634.3449 | 8196438.5455 |
| H-R-SN-015                 | R-SN-043 | 228675.8312 | 8196636.3709 | H-L-SN-015       | L-SN-054 | 228770.7502 | 8193576.4997 |

**Debe decir:**

**Tabla 03:** Propuesta de hitos físicos del cauce de la quebrada Sin Nombre de la Unidad Hidrográfica 13257- nivel 5, en los distritos de Cerro Colorado y Cayma, Provincia y Departamento de Arequipa. DATUM WGS 84, zona19



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Universalización de la Salud"

**PROPUESTA DE HITOS FISICOS**

| Margen derecha |          |             |              | Margen Izquierda |          |             |              |
|----------------|----------|-------------|--------------|------------------|----------|-------------|--------------|
| Código         | Vértice  | Este (x)    | Norte (y)    | Código           | Vértice  | Este (x)    | Norte (y)    |
| H-R-SN-001     | R-SN-001 | 227868.6504 | 8193932.4396 | H-L-SN-001       | L-SN-001 | 227981.6494 | 8193882.1319 |
| H-R-SN-002     | R-SN-006 | 227909.5037 | 8194345.1679 | H-L-SN-002       | L-SN-011 | 228127.7150 | 8194287.2436 |
| H-R-SN-003     | R-SN-010 | 227872.1834 | 8194509.4138 | H-L-SN-003       | L-SN-015 | 228039.7409 | 8194400.6839 |
| H-R-SN-004     | R-SN-017 | 227931.4502 | 8194888.0333 | H-L-SN-004       | L-SN-028 | 228036.4336 | 8194951.3491 |
| H-R-SN-005     | R-SN-021 | 227969.5503 | 8195057.6315 | H-L-SN-005       | L-SN-033 | 228184.6572 | 8195131.8124 |
| H-R-SN-006     | R-SN-024 | 228101.8822 | 8195165.7386 | H-L-SN-006       | L-SN-036 | 228206.6468 | 8195323.1221 |
| H-R-SN-007     | R-SN-026 | 228128.5837 | 8195347.3107 | H-L-SN-007       | L-SN-038 | 228306.6996 | 8195438.0178 |
| H-R-SN-008     | R-SN-028 | 228195.6520 | 8195446.8137 | H-L-SN-008       | L-SN-040 | 228336.9353 | 8195574.3535 |
| H-R-SN-009     | R-SN-030 | 228234.6836 | 8195604.0395 | H-L-SN-009       | L-SN-042 | 228350.1291 | 8195723.8829 |
| H-R-SN-010     | R-SN-032 | 228277.5633 | 8195756.8673 | H-L-SN-010       | L-SN-044 | 228489.7632 | 8195803.0455 |
| H-R-SN-011     | R-SN-034 | 228406.7193 | 8195863.5500 | H-L-SN-011       | L-SN-046 | 228484.8155 | 8195990.5070 |
| H-R-SN-012     | R-SN-036 | 228423.1228 | 8195996.8307 | H-L-SN-012       | L-SN-048 | 228589.8159 | 8196138.9369 |
| H-R-SN-013     | R-SN-039 | 228543.5001 | 8196318.6039 | H-L-SN-013       | L-SN-050 | 228648.0884 | 8196248.3353 |
| H-R-SN-014     | R-SN-041 | 228515.4377 | 8196460.9130 | H-L-SN-014       | L-SN-052 | 228634.3449 | 8196438.5455 |
| H-R-SN-015     | R-SN-043 | 228675.8312 | 8196636.3709 | H-L-SN-015       | L-SN-054 | 228770.7502 | 8193576.4997 |

**ARTÍCULO 3°.-** Precisar que se mantienen todos los demás aspectos de la Resolución Directoral N° 195-2020-ANA-AAA.CO, en virtud a los fundamentos glosados en la presente.

**ARTÍCULO 4°.-** Encomendar a la Administración Local de Agua Chili, la notificación de la presente resolución a todas las instituciones notificadas con la Resolución Directoral N° 195-2020-ANA-AAA.CO.

**REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE.**



AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA  
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA  
CAPLINA - OCONA  
Ing. Roland Jesús Valencia Manchego  
DIRECTOR

RJVM/yisg  
Cc. Arch.