



ANEXO N° 01
FORMATO DE FICHA DESCRIPCIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES
BAJA DE BIENES MUEBLES



Autoridad Nacional del Agua

N° DE ORDEN	CUENTA CONTABLE	CÓDIGO PATRIMONIAL (SBN)	ENOMINACIÓN	DETALLE TÉCNICO (1)					ESTADO DE CONSERVACIÓN	FECHA ALTA	VALOR ALTA	DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 30/04/2022	VALOR NETO (S/)	CAUSAL BAJA	UBICACIÓN FÍSICA
				MARCA	MODELO	COLOR	PLACA	SERIE							
1	1503.0101	678250000109	CAMIONETA	MITSUBISHI	L-200 CR 4X4	BLANCO	EGC-563	MMBJNKB40B D011256	MALO	16/12/2010	77,674.18	77,673.18	1.00	mantenimiento y/o reparación onerosa y obsolescencia técnica	ALA TINGO MARIA

- (1) EN CASO DE VEHICULOS ADICIONALMENTE LLENAR FICHA TÉCNICA DE VEHICULO (ANEXO N° 8)
(2) EL ESTADO ES CONSIGNADO EN BASE A LA SIGUIENTE ESCALA: NUEVO, BUENO, REGULAR, RAAE, CHATARRA.



CPC. L. Armando Nuñez Carrasco
Responsable del Area de Patrimonio
Autoridad Nacional del Agua



CPC. Francisco S. Riva Herrera
Integrador Contable
Autoridad Nacional del Agua

Ing. Tania Alida Trujillo Mallqui
Subdirectora
Unidad de Abastecimiento y Patrimonio
Autoridad Nacional del Agua

CPCC. Yanet de Jesus Dios Benites
Subdirectora
Unidad de Contabilidad y Tesorería
Autoridad Nacional del Agua