

**ANEXO N° 01-INFORME TÉCNICO**  
**FORMATO DE FICHA DESCRIPCIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES**  
**BAJA DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES**

N° DE ORDEN	CUENTA CONTABLE	CÓDIGO PATRIMONIAL (SBN)	DENOMINACIÓN	DETALLE TÉCNICO (1)							ESTADO DE CONSERVACIÓN	FECHA ALTA	VALOR ALTA (S/)	DEPRECIACION ACUMULADA AL 30/06/2023	VALOR NETO (S/)	CAUSAL BAJA	UBICACIÓN FÍSICA
				MARCA	MODELO	COLOR	SERIE	AÑO	PLACA	MOTOR							
1	1503.0101	678268000078	MOTOCICLETA	HONDA	XL-200	BLANCO	9C2MD2893BR201985	2011	EA2957	MD28E9B201985	MALO	26/12/2011	12,000.00	11,999.00	1.00	MANTENIMIENTO O REPARACIÓN ONEROSA	ALA SANTIAGO DE CHUCO
2	1503.0101	678268000388	MOTOCICLETA	HONDA	XL 200	BLANCO	9C2MD2896CR202663	2012	EA5801	MD28E9C202663	MALO	24/12/2012	11,600.00	11,599.00	1.00	MANTENIMIENTO O REPARACIÓN ONEROSA	ALA SANTIAGO DE CHUCO
3	1503.0101	678268000399	MOTOCICLETA	HONDA	XL-200	ROJO	9C2MD28939R202662	2009	NI36329/EW0210	MD28E99202662	MALO	28/09/2009	11,940.00	11,939.00	1.00	MANTENIMIENTO O REPARACIÓN ONEROSA	ALA SANTIAGO DE CHUCO
<b>TOTAL GENERAL S/</b>												<b>35,540.00</b>	<b>35,537.00</b>	<b>3.00</b>			

(1) EN CASO DE VEHICULOS ADICIONALMENTE LLENAR FICHA TÉCNICA DE VEHICULO (ANEXO N° 8)  
 (2) EL ESTADO ES CONSIGNADO EN BASE A LA SIGUIENTE ESCALA:BUENO, REGULAR, MALO, CHATARRA.

---

CPC. Lázaro Armando Nuñez Carrasco  
 Responsable del Área de Patrimonio  
 Unidad de Abastecimiento y Patrimonio  
 Autoridad Nacional del Agua

---

Econ. Germán Sandoval Bonilla  
 Subdirector  
 Unidad de Abastecimiento y Patrimonio  
 Autoridad Nacional del Agua